

1. Q: 在 PV530、PV530-ITX、PV530A 或 PV530A-ITX 上更新 Internet Explorer 9 后, Internet Explorer 无法正常运行。我该如何解决这个问题?

A: 请卸载原有的显卡驱动程序, 并从 beta 区下载最新的显卡驱动程序 ver:24.15.01f 或更新版本, 然后再试一下。

PV530 beta 区链接: <http://www.asrock.com/mb/beta.cn.asp?Model=PV530>

PV530-ITX beta 区链接: <http://www.asrock.com/mb/beta.cn.asp?Model=PV530-ITX>

PV530A beta 区链接: <http://www.asrock.com/mb/beta.cn.asp?Model=PV530A>

PV530A-ITX beta 区链接: <http://www.asrock.com/mb/beta.cn.asp?Model=PV530A-ITX>

2. Q: 在 Windows XP 操作系统下, 当我使用 XFast USB 时, 无法成功复制文件。我该怎么办?

A: 请从以下链接下载并安装 XFast USB v3.02.30:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.cn.asp>

3. Q: 我该如何在 AMD 880G、890GX 芯片组系列主板上启动 Dual-link DVI?

A: 请在 BIOS 中将 [Onboard HDMI HD Audio] 选项设为 [Disabled]。

路径: BIOS-> Advanced-> North Bridge Configuration-> 将 [Onboard HDMI HD Audio] 选项设为 [Disabled]。

